

說 明 書

有關耕莘健康管理專校宿舍建築物，經現勘初步判斷建築物狀況良好，並無危險之虞，惟仍需經進一步結構評估結果，做更為完整之判定。

此外，有關兩棟建築物之間的內部金屬「伸縮縫蓋板」，因為地震晃動致使金屬板片稍微變形。金屬「伸縮縫蓋板」並非建築結構的一部分，作用僅是覆蓋兩棟建築物之間「碰撞距離」的裝飾性安全遮蔽，而「碰撞距離」就是兩棟建築物之間，避免因為地震搖晃碰撞所留設的距離。

因此，作為裝飾性安全遮蔽的「伸縮縫蓋板」，其損壞或是更換都不會影響建築物的結構安全性。

說明人:呂文鑫建築師事務所

日期:2019.4.19